

CES

AKUSTİK DANIŞMANLIK PORTFOLYOSU

İstanbul

CES MİMARLIK ve İNŞAAT A.Ş.

Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1 Şişli İstanbul Türkiye

info@cesmimarlik.com - www.cesmimarlik.com.tr

+90 212 263 10 01

London

CES DESIGN LTD.

The Bridge 7b Parkshot RICHMOND TW9 2RD UK

info@cesdesign.co.uk - www.cesdesign.co.uk

+44 20 3239 2424

CE's

Merhabalar;

Dr. Efe Can Şentürk ve Ceren Kolan Şentürk tarafından 2015 yılında kurulan CE's, mimarlık ve akustik danışmanlığı hizmetleri sunan Londra ve İstanbul merkezli küresel bir mimarlık stüdyosudur. CE's Birleşik Krallık ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine hizmet vermektedir.

Mimari akustik bölümünde doktora derecesine ve çevresel tasarım bölümünde de yüksek lisans derecesine sahip deneyimli ekibi faaliyet gösterilen her alanda özenle hizmet vermektedir. CE's, sahip olduğu mesleki tecrübe, akademik birikim ve profesyonellikle; özgün fikirler ışığında, ilham verici tasarımlarla dünyada izler bırakmayı hedeflemektedir.

Akustik biliminin mimariyle ilgili olan bölümü, mimari akustik olarak tanımlanmaktadır. Mimari akustik mekanlarda işitsel konforun sağlanmasını amaçlamaktadır. CE's, mimari akustiği oluşturan hacim akustiği ve gürültü denetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hacim Akustiği (Oda Akustiği)

Hacim akustiği, mekan içerisindeki sesin yayılımının düzenlenmesiyle mekanda optimum akustik konfor koşullarının sağlanmasını amaçlayan çalışmadır. Mekanın fonksiyonu göz önünde bulundurularak, başta reverberasyon süresi olmak üzere birçok akustik parametre incelenerek kontrol altına alınmaktadır. Hacim akustiği çalışmaları, her ne kadar tüm mekanlar için önemli olsa da genellikle performans, tiyatro ve çok amaçlı salonlar gibi akustik açıdan hassas mekanlar için gerçekleştirilmektedir.

Gürültü Denetimi (Bina Akustiği)

Gürültü denetimi, mekanın iç ve dış gürültülere karşı korunmasını amaçlayan çalışmadır. Bu bağlamda mahaller arasındaki gürültü geçişleri ve mekanın maruz kaldığı dış gürültü kontrol altına alınmaktadır. Çalışma kapsamında çevresel gürültü analizleri, anahtar paftalar, yapı elemanlarının detayları, nokta, tesisat ve servis geçiş detayları yer almaktadır. Gürültü denetimi çalışmaları, işverenin tercihine bağlı olarak, tarafımızca belirlenen standart yapı elemanları kullanılarak gerçekleştirilebileceği gibi, projeye özgün olarak hazırlanan yapı elemanlarıyla da gerçekleştirilebilmektedir.

Bugüne kadar 650'nin üzerinde projeye akustik danışmanlık hizmeti sağlayan CE's, çalışmalarına titizlikle devam etmektedir. İlerleyen sayfalarda, bu projeler içerisinden seçilenler bilginize sunulmuştur. Portfolyomuzu incelediğiniz için teşekkür eder, mutlu günler dileriz.

Saygılarımızla,
CE's Ekibi



Görüş: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397518303035>

Diamond of İstanbul

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Avm + Otel + Ofis
Yıl: 2021
Lokasyon: Ayazağa, Sarıyer, İstanbul, Türkiye
İşveren: Hattat Holding



Görüş: <https://www.aqy.com>

Four Seasons Private Residences

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Konut + Ticaret
Yıl: 2022
Lokasyon: Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
İşveren: Astay Gayrimenkul



Görüş: <https://unsplash.com/@garryyang>

Çırağan Sarayı

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Otel
Yıl: 2019
Lokasyon: Yıldız, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
İşveren: Mace Grup & Gürsoy Grup



Görüş: <https://traveltips.com/vialand-tema-park>

Vialand Tema Park

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Ticaret + Eğlence
Yıl: 2022
Lokasyon: Yeşilpınar, Eyüp, İstanbul, Türkiye
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi



Görsel: <https://aeocom.com/>

Japoma Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu

Verilen Hizmet: Hacim Akustiği
Fonksiyon: Spor Tesisi
Yıl: 2021
Lokasyon: Japoma, Kamerun
İşveren: Yenigün İnşaat



Görsel: <https://israholding.com.tr/en/vmallistanbul.php>

V Mall Alışveriş Merkezi

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Ticaret
Yıl: 2020
Lokasyon: Battalgazi, Başakşehir, İstanbul, Türkiye
İşveren: Archistecture



Görsel: <https://724.com.tr/haber/galatasaray-a-kemerburgaz-mujdesi.858685>

Galatasaray Spor Kulübü Kamp Binası

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Spor Tesisi
Yıl: 2023
Lokasyon: Mimar Sinan, Eyüpsultan, İstanbul, Türkiye
İşveren: Galatasaray Spor Kulübü



Görsel: <https://www.taksim360.com.tr/>

Taksim 360

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Konut + Ticaret
Yıl: 2020
Lokasyon: Şehit Muhtar, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
İşveren: Gap İnşaat



Görsel: <https://sandevicegate24.com/hayat/istanbul-ticaret-universitesi-bm-ile-ilmzoyu-atiyor-6239835.html>

İstanbul Ticaret Odası Rektörlük Binası

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Eğitim Tesisi
Yıl: 2020
Lokasyon: Zindan Kapı, Fatih, İstanbul, Türkiye
İşveren: Hf Mimarlık



Görsel: Empati Atölyesi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Kamu Tesisi
Yıl: 2020
Lokasyon: Karşıyaka, Gölbaşı, Ankara, Türkiye
İşveren: Empati Atölyesi



Görsel: <https://www.haberturk.com/ekonomi/a-yasam/haber/1248320-ipek-kagitim-300-milyon-liralik-2-tesis>

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Ticaret
Yıl: 2021
Lokasyon: Emlakdere, Yunusemre, Manisa, Türkiye
İşveren: Prokon Mühendislik



Görsel: <http://www.isbirelektrik.com.tr/>

İşbir Alternatör ve Jeneratör Fabrikası

Verilen Hizmet: Hacim Akustiği
Fonksiyon: Ticaret
Yıl: 2020
Lokasyon: Altı Eylül, Balıkesir, Türkiye
İşveren: İşbir Elektrik



Görül: <http://pegasos-world-side.manavgat.hoteli-antalya.net/tr/>

Pegasos World Hotel

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Otel
Yıl: 2019
Lokasyon: Sorgun, Manavgat, Antalya, Türkiye
İşveren: Datmar Turizm



Görül: İF Nispetik

İstanbul Ticaret Odası Ek Bina - Müze

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Müze + Ticaret
Yıl: 2021
Lokasyon: Şeyh Mehmet Geylani, Fatih, İstanbul, Türkiye
İşveren: İstanbul Ticaret Odası



Görül: <https://www.ugsmeta.com/tr/proje-detay-karakoy-marriott-hotel-148.html>

Karaköy Marriott Otel

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Otel
Yıl: 2021
Lokasyon: Hacımimi, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
İşveren: Sarsılmaz Silah



Görül: CK Studio

Eskişehir Organize Sanayi Çok Amaçlı Salon

Verilen Hizmet: Hacim Akustiği
Fonksiyon: Çok Amaçlı Salon
Yıl: 2022
Lokasyon: Karacahöyük, Odunpazarı, Eskişehir, Türkiye
İşveren: CK Studio



Görsel: Ege Yapı

Cer İstanbul

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi

Fonksiyon: Ticaret

Yıl: 2022

Lokasyon: Yedikule, Fatih, İstanbul, Türkiye

İşveren: Ege Yapı



Görsel: Ergun Architecture

Resadiye Houses

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi

Fonksiyon: Konut

Yıl: 2023

Lokasyon: Reşadiye, Çekmeköy, İstanbul, Türkiye

İşveren: Viridis İnşaat Gayrimenkul



Görsel: Mimarlık Dükkanı

Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi

Fonksiyon: Dini Tesis

Yıl: 2020

Lokasyon: Balat, Fatih, İstanbul, Türkiye

İşveren: Mimarlık Dükkanı



Görsel: Fuzul GYO

Kayaşehir Otel

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi

Fonksiyon: Otel

Yıl: 2023

Lokasyon: Kayabaşı, Başakşehir, İstanbul, Türkiye

İşveren: Fuzul Yapı



Görsel: Architecture

Şişli Rezidans

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Konut + Ticaret
Yıl: 2019
Lokasyon: Merkez, Şişli, İstanbul, Türkiye
İşveren: Archistecture



Görsel: <https://www.google.com/maps>

T.C. Ziraat Bankası Cebeci Şubesi

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Ticaret
Yıl: 2021
Lokasyon: Fakülteler, Çankaya, Ankara, Türkiye
İşveren: Çatki Mimarlık



Görsel: http://hanartmimarlik.com.tr/?page_id=1727

İstanbul Ticaret Odası Taşhan Binası

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Ticaret
Yıl: 2021
Lokasyon: Mehmet Geylani, Fatih, İstanbul, Türkiye
İşveren: Hf Mimarlık



Görsel: <https://www.google.com/maps/contrib/100182844155810123020/photos/@41.0330816,29.1108033,17z/data=!3m1!1e3!1m3!1m2!1m1!1e1>

Ümraniye Shell Benzin İstasyonu

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Ticaret
Yıl: 2020
Lokasyon: İnkılap, Ümraniye, İstanbul, Türkiye
İşveren: Aydın Proje & Shell



Görül: <https://www.google.com/maps>

T.C. Ziraat Bankası Karaman Şubesi

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Ticaret
Yıl: 2020
Lokasyon: Çarşı, Merkez, Karaman, Türkiye
İşveren: Çatki Mimarlık



Görül: <https://www.google.com/maps>

Harbiye Şişli Otel

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Otel
Yıl: 2019
Lokasyon: Harbiye, Şişli, İstanbul, Türkiye
İşveren: Karadeniz Örne Şirketler Grubu



Görül: <https://www.google.com/maps>

Liman Han

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Eğitim Tesisi
Yıl: 2020
Lokasyon: Hobyar, Fatih, İstanbul, Türkiye
İşveren: Hf Mimarlık



Görül: <https://www.google.com/maps>

Çorlulu Ali Paşa Medresesi

Verilen Hizmet: Gürültü Denetimi
Fonksiyon: Ticaret
Yıl: 2019
Lokasyon: Molla Fenari, Fatih, İstanbul, Türkiye
İşveren: Han Mimarlık